



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия №46» г.Кирова

Е.А.Сухотина

«24» апреля 2024 г.

АКТ
осмотра и проверки оборудования спортивной площадки
на территории МБОУ Гимназия №46 г.Кирова

от "24" апреля 2024 г.

Адрес установки: г.Киров, ул.Ломоносова, 29б

Характеристика поверхности спортивной площадки: покрытие на основе резиновой крошки, песок

Перечень оборудования:

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	баскетбольный щит	оборудование исправно	нет		
2	баскетбольный щит	оборудование исправно	нет		
3	волейбольная сетка со стойками	оборудование исправно	нет		
4	брусья	оборудование исправно	нет		
5	спортивное оборудование (перекладины, лестница, рукоход и пр)	оборудование исправно	нет		
6	скамья	оборудование исправно	нет		
7	скамья	оборудование исправно	нет		
8	скамья	оборудование исправно	нет		
9	гандбольные ворота	Оборудование не исправно	Металл погнут, коррозия, физическое устаревание	Оборудование списывается	
10	«спортивный бум»	оборудование исправно	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

зам.директора по АХЧ

Комиссия:

зам.директора по безопасности

учитель физической культуры

Е.В.Шехирева

Л.Н. Потапов

А.А.Бушмаков